



REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI PONZANO VENETO

ELABORATO
A1

P.E.B.A. | PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

L.R. 12 luglio 2007 n.16 e DGRV n.841/2009



Schede Analisi Edifici Pubblici



COMUNE DI PONZANO VENETO

Sindaco
Antonello Baseggio

Segretario Comunale
Dott.ssa Nicoletta Mazzier

Responsabile Area 6^
Coordinamento del Territorio
Arch. Paola Bandoli
Dott.ssa Judy Zangrando
Arch. Costantino Paparella



PROGETTAZIONE
"MRM PLUS"

Dott.ssa Urb. Sara Malgaretto
(capogruppo)
Dott. Urb. Gianluca Malaspina
Dott. Pian. Michele Miotello

ADOZIONE
DGC N. 101 DEL 13/07/2021
APPROVAZIONE
DCC N. 70 DEL 27/09/2021

SETTEMBRE 2021



GRADO ACCESSIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI

<i>Codice identificativo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Grado accessibilità</i>
EM.01	Municipio "Villa Cicogna"	A
EM.02	Magazzino Comunale/ Adiacenze di Villa Cicogna	A
EM.03	Villa Serena "Centro Comunale Polivalente"	MA
EM.04	Biblioteca Comunale e Sede Vigili Urbani "Barchessa di Villa Serena"	A
EM.05	Casa dei Mezzadri Spazio Culturale ed Espositivo	A
EA.01	Case delle Associazioni " Ex scuola Elementare di Ponzano"	A
EA.02	Centro Sociale	A
EA.03	Centro Anziani	MA
EA.04	Gruppo Alpini Ponzano	A
EI.01	Scuola Primaria di Merlengo	A
EI.02	Scuola Primaria " G.B. Cicogna" di Paderno	A
EI.03	Scuola Primaria "Ernesto Gastaldo" di Campagna	NA
EI.04	Scuola Primaria " G. Dalla Toffola" di Ponzano Veneto	A
EI.05	Asilo Nido Comunale	A
ES.01	Palacicogna	A
ES.02	Campo Baseball	NA
ES.03	Unione Sportiva Ponzano Calcio	MA
ES.04	Stadio Comunale Bepi Pizzolon + Atletica Ponzano	A

LEGENDA



Accessibile



Mediamente accessibile



Non accessibile



N. scheda EM01	Codice edificio M			Foto
Nome e funzione	Municipio "Villa Cicogna"			
Indirizzo	Via Giovanbattista Cicogna			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			




COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma

NOTE:




FOTOGRAFIE





Comune di Ponzano Veneto | **P.E.B.A.**
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: M





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EA01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,77	A	



N. scheda EM02		Codice edificio M		Foto		
Nome e funzione		Magazzino Comunale / adiacenze di Villa Cicogna				
Indirizzo		Via XXV Aprile n.1-3				
PARCHEGGIO RISERVATO						
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE		
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea		Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X	
		In buono stato				
2	Rampa	Assente			X	
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X	
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X (griglia)	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X	
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X	
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X	
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X	
SERVIZI IGIENICI						
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm					
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento					
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento					
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)					



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucchiolo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EM02	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,69	A	



N. scheda EM03		Codice edificio M		Foto	
Nome e funzione		Villa Serena "Centro Comunale Polivalente"			
Indirizzo		Via Giovanbattista Cicogna n.37			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
			X ORIZZ. X VERTICALE	X	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: M









VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EM03	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,68	MA	



N. scheda EM04	Codice edificio M			Foto
Nome e funzione	Biblioteca Comunale e Sede Vigili Urbani " Barchessa di Villa Serena "			
Indirizzo	Via Artiglieri n.18			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			X



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



NOTE:



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: M









VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EM04	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,85	A	



N. scheda EM05	Codice edificio M			Foto
Nome e funzione	Casa dei Mezzadri “Spazio Culturale ed Espositivo”			
Indirizzo	Via dei Bersaglieri			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
		X ORIZ X VERT	X	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		X
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA		X	Elemento a norma
			Non valutato per assenza dell'elemento
		X	elemento non a norma

NOTE:




FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: M









VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EM05	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	



N. scheda EA01		Codice edificio M		Foto	
Nome e funzione		Casa delle Associazioni “ Ex scuola elementare di Ponzano”			
Indirizzo		Via Santandrà n.22/A			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			X
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA X Elemento a norma Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE: Solo ingresso principale e uno laterale sono dotati di idonea rampa, nessun servizio igienico a norma



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: A



Vista d'insieme



Ingresso



Dettaglio rampa accesso



Dislivello porta ingresso



Porta ingresso



Altro Ingresso



Ingresso laterale



Dettaglio terrazze



Vista insieme secondaria



Particolare camminamento



Dettaglio altro ingresso secondario



Dislivello accesso area esterna aule




Dettaglio servizi Igienici




Dettaglio servizi Igienici



Corridoio/Aule



Porta di sicurezza uscita



Vista interna



Area esterna



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EA01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda EA02	Codice edificio A			Foto
Nome e funzione	Centro Sociale			
Indirizzo	Piazza Aldo Moro n.1			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciollo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma

NOTE:



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: A





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EA02	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,70	A	



N. scheda EA03		Codice edificio M			Foto	
Nome e funzione		Centro Anziani				
Indirizzo		Via Ruga n.38				
PARCHEGGIO RISERVATO						
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE	
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea		Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
1	Pavimento		Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
			In buono stato			X
2	Rampa		Assente			
3	Rampa		Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso		Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			
5			Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X
6			Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X
7			Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X
8	Porta a vetri		Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica		Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			
10			Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI						
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				X	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X	
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				X	
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)					



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciuolo		
LEGENDA X Elemento a norma Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE: Viene utilizzata anche una stanza al piano interrato a cui si accede tramite una scala esterna



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: A



Prospetto principale



Posto auto riservato




Vialetto ingresso




Vialetto esterno porta ingresso



Dettaglio accesso



Sala interna



Porta servizi igienici



Dettaglio servizi igienici



Dettaglio servizi igienici



Rampa per accesso porzione esterna




Spazio esterno




Area esterna



Rampa scale per Piano Interrato



Dettaglio rampa scale



Sala Piano Interrato



Sala Piano Interrato



Dettagli servizi igienici



Porta uscita emergenza



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EA03	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,85	A	



N. scheda EA04		Codice edificio M			Foto	
Nome e funzione		Gruppo Alpini Ponzano				
Indirizzo		Piazza Donatori Avis-Aido				
PARCHEGGIO RISERVATO						
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE	
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento		
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole				
		In buono stato			X	
2	Rampa	Assente			X	
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm				
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X	
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X	
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza				
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile				
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)				
SERVIZI IGIENICI						
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				X	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X	
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				X	
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)					



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciollo		
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma

NOTE:



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: A



Prospetto Laterale



Prospetto principale



Veranda



Posto auto riservato



Dettaglio rampa ingresso



Porta ingresso



Sala interna



Servizi igienici



Dettaglio servizi igienici



Ingresso cucina



Cucina di servizio



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EA04	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,85	A	



N. scheda EI01		Codice edificio I			Foto	
Nome e funzione		Scuola Primaria di Merlengo				
Indirizzo		Via Talponera n.54/A				
PARCHEGGIO RISERVATO						
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE	
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea		Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole				
		In buono stato				
2	Rampa	Assente				X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm				X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione				X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento				
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm				X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza				X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile				X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)				X
SERVIZI IGIENICI						
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm					X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento					X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento					X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)					



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma

NOTE:



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: I



Prospetto principale




Cancello di Accesso



Porta ingresso



Rampa ingresso



Dettaglio rampa



Rampa accesso secondario



Servizi igienici



Dettaglio servizi igienici




Dettaglio servizi igienici



Ingresso secondario



Ascensore



Scale per il piano primo



Corridoio aule



Particolare nicchia radiatore



Corridoio servizi



Dettaglio cancello accesso



Parcheggio da accesso carrabile



Area esterna scala sicurezza



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EI01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,85	A	



N. scheda E102	Codice edificio I			Foto
Nome e funzione	Scuola Primaria " G.B. Cicogna" di Paderno			
Indirizzo	Via G. B. Cicogna n.50			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	X	X	X	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		X
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			X





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice) (MONTACARICHI)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X (115)
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma

NOTE: **SERVIZI PER DISABILI PRESENTI SOLO AL PIANO TERRA**




FOTOGRAFIE





Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: E





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EI02	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,70	A	



N. scheda E103		Codice edificio I		Foto
Nome e funzione		Scuola Primaria "Ernesto Gastaldo" di Campagna		
Indirizzo		Via Volpago Nord n.8/B		
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma

NOTE:



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: I



Prospetto principale



Prospetto principale



Area esterna parcheggio



Vialetto ingresso



Porta ingresso



Particolare ingresso



Esterno porta ingresso



Vialetto esterna



Griglia esterna



Vista laterale



Ingresso secondario



Cancello ingresso pedonale secondario



Vista interna ingresso



Corridoio aule




Corridoio




Dettaglio Servizi igienici



Dettaglio Servizi igienici



Dettaglio Servizi igienici



Scala per accedere Biblioteca P1




Parapetto scala P1



Sala Biblioteca



Nicchia radiatore



Parcheggi esterni



Attraversamento pedonale fronte ingresso



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EI03	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,39	NA	



N. scheda E104	Codice edificio I			Foto
Nome e funzione	Scuola Primaria " G. Dalla Toffola" di Ponzano Veneto			
Indirizzo	Via Diritti dell'Infanzia n.2			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	X	X ORIZ X VERT	X	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			X



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma

NOTE: BAGNI A NORMA PRESENTI NEL BAGNO DEI PROFESSORI, AL PIANO 1° E AL PIANO 2°







FOTOGRAFIE





Comune di Ponzano Veneto | **P.E.B.A.**
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: I





Comune di Ponzano Veneto | **P.E.B.A.**
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: I





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EI04	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,10	A	



N. scheda E105	Codice edificio I			Foto
Nome e funzione	Asilo Nido Comunale			
Indirizzo	Via Paolina Rubbi n.26			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
		X	X	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4		Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5	Porta accesso	Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X (75)
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciollo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma

NOTE:



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: I





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EI06	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,70	A	



N. scheda ES01	Codice edificio S			Foto
Nome e funzione	Palacicogna			
Indirizzo	Piazzale dei Dogi n.1			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	X	X	X	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		X
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			X




COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciuolo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



NOTE:



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: E







VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA ES01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,99	A	



N. scheda ES02		Codice edificio S			Foto	
Nome e funzione		Campo Baseball				
Indirizzo		Piazza Donatori Avis-Aido				
PARCHEGGIO RISERVATO						
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE	
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea		Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X	
		In buono stato				
2	Rampa	Assente				
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			X	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X	
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X	
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza				
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile				
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X	
SERVIZI IGIENICI						
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				X	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X	
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				X	
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				X	



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA X Elemento a norma Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma			

NOTE:



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: S



Ingresso carrabile



Vista campo pratica coperto



Vialetto ingresso



Ingresso giocatori



Ingresso spettatori



Posto auto riservato



Panchina giocatori



Vista laterale tribune



Tribune



Servizi accoglienza



Vista tribune



Il Diamante



Particolare rampa accesso servizi



Dettaglio servizi igienici



Vista laterale



Container arbitri



Dettaglio rampa accesso



Ricovero mezzi



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA ES02	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,39	NA	



N. scheda ES03		Codice edificio S			Foto	
Nome e funzione		Unione Sportiva Ponzano Calcio				
Indirizzo		Via Del Bellato				
PARCHEGGIO RISERVATO						
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE	
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea		Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole				
		In buono stato				X
2	Rampa	Assente				
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm				X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione				X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento				X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm				
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza				
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile				X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)				X
SERVIZI IGIENICI						
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm					X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento					
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento					
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)					





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma

NOTE:



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: S





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA ES03	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,68	MA	



N. scheda ES04	Codice edificio S			Foto
Nome e funzione	Stadio Comunale “Bepi Pizzolon “ e Atletica Ponzano			
Indirizzo	Via Del Bellato n.2			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciollo		X
LEGENDA			
	X	Elemento a norma	
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma

NOTE:



FOTOGRAFIE

Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A.
Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria:S





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA ES04	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,75	A	